

Wir empfehlen, diese Info Ihrem Service Manual Mastercycler pro Kapitel 2 beizufügen, damit alle relevanten Produktinformationen zusammenhängend abgelegt sind.

Für das Bedienteil 6320 und den Mastercycler ep / pro ist eine neue Software verfügbar:

Bedienteil Version 1.005 und Mastercycler ep / pro Version 3.010.

Bei dieser Software-Version sind die Probleme mit der Laufzeit-Anzeige sowie der Groß- und Kleinschreibung bei Umbenennungen behoben. Wird ein Mastercycler ep / pro, in einem Mini-Satellitensystem oder mit dem CycleManager pro betrieben sollte diese Software installiert werden um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten.

Die Software ist in zwei Versionen, als Variante "Update über MMC" sowie als Variante "Update über USB", als Download von der "eppendorf-support.com" erhältlich.

We recommend adding this information to your Service Manual Mastercycler pro, chapter 2, so that all relevant product information is stored in one place.

A new software for Control Panel 6320 and Mastercycler ep / pro is available:

Panel Version 1.005 and Mastercycler ep / pro Version 3.010.

In this software version, the problems with the run-time function and capital letters/lower case letters have been solved. This software should be installed for any Mastercycler ep / pro that is being run within a mini satellite system or with the CycleManager to ensure error-free operation.

The software is available in two versions: "Update via MMC" and "Update via USB", download from the "eppendorf-support.com".